Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: *G00/SYR ENVRPT021*

Lugar de Trabajo: Punta Rincón (Rompeolas) **Fecha:** 10/9/2014 al 10/9/2014

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	10.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	10.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	6.5	
6.			

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	8.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	8.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0	
6.			

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	9.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	9.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.5	
6.			

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o Insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Retirada de Boca de mar a Cierra para relleno en el área del rompeolas. día soleado, mar calmado

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: Ronald Cisneros R.

Supervisado por:

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: _____

Lugar de Trabajo: _____

Fecha: 11/8/2014 al 11/9/2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	10.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	13.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	10.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.0	
6.			

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	9.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	13.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	9.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.5	
6.			

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	10.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	13.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	10.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	6.5	
6.			

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Retirada de Roca de mar a tierra para relleno en el area de rompeolas leve marejada, fuertes brisas, olas altas

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): _____

Inspeccionado por: _____

Supervisado por: _____

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº:
Lugar de Trabajo: Punta Rincón (Rompeolas) **Fecha:** 17/9/2014 al 17/9/2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	20.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	20.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	16.0	
6.			

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	17.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	17.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	13.5	
6.			

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	18.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	18.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	14.0	
6.			

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o Insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Retirada de Roca de mar a tierra para relleno en el área del rompeolas, leve marejada, fuertes brisas, olas altas

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: [signature]

Supervisado por:

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº:

Lugar de Trabajo: Punta Piedra (Rompeolas)

Fecha: 20 / 9 / 2014 al 20 / 9 / 2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	4.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	19.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	19.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	14.5	
6.			

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	4.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	17.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	17.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	13.0	
6.			

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	4.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	18.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	18.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	13.5	
6.			

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o Insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Descarga y acomodación de roca por tierra alrededor de construcción del área de Rompeolas con material de cantera, día muy lluvioso, fuertes brisas

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: Francisco Chacon Q.

Supervisado por:

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº:

Lugar de Trabajo: Punta Rincón (Rompeolas) **Fecha:** 24/9/2014 al 24/9/2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	19.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	19.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	13.0	
6.			

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	18.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	18.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	13.5	
6.			

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	18.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	18.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	14.5	
6.			

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o Insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Descarga y acomodación de roca por fuerza al área de construcción del área de Rompeolas con material de cantera, Nebulosidad leve, fuerte brisa.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: Raquel Cisneros

Supervisado por: